

Số: 02/BC-PCTT

Ba Dinh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Ba Dinh
(Cập nhật đến 9 giờ 00 phút ngày 28/10/2025)

1. Tình hình thời tiết, thiên tai:

- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 26/10 – 28/10/2025 trên địa bàn xã có mưa vừa, mưa to, lượng mưa cao nhất đo được tại trạm đo mưa xã Ba Dinh: 21,2mm; mực nước các sông, suối không lên.

- Hiện nay trên địa bàn xã có trên 02 điểm sạt lở tại tuyến đường thôn Gò Khôn và sạt lở đất ta ly dương nhà ông Phạm Văn Sáp khối lượng ước khoảng 8m³

2. Công tác chỉ đạo ứng phó

- UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tiếp tục chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCHPTDS và Đội TNXK của xã và thôn; ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó cơn bão số 12, chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn xã tại các Công văn số: 772/UBND ngày 17/10/2025 và Công văn 804/UBND ngày 21/10/2025.

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phối hợp với Trưởng các thôn đã đặt các biển báo, bố trí lực lượng chốt chặn 02 bên đầu cầu, các cầu tràn (khi nước dâng) để ngăn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn và đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

- Tiếp tục tổ chức thành lập đoàn tuyên truyền, vận động người dân di dời tại khu sạt lở thôn Gò Khôn.

- Cơ quan tham mưu công tác phòng chống thiên tai (*Phòng Kinh tế*) tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên liên hệ với các thôn để nắm bắt thông tin và có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.

3. Tổ chức di dời, sơ tán dân

Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các thôn chủ động tổ chức di dời, sơ tán (*khi cần thiết*) đối với các hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.

4. Tình hình thiệt hại

- Về giao thông: Hiện nay trên địa bàn xã có trên 01 điểm sạt lở tại tuyến đường thôn Gò Khôn, ước khối lượng sạt lở đất: 40m³

- Thiệt hại khác:

+ Sạt lở đất ta ly dương gần nhà ông Phạm Văn Sáp khối lượng ước khoảng 8m³ qua theo dõi điểm sạt lở nhỏ không ảnh hưởng đến nhà.

+ Tại điểm sạt lở tuyến đường ảnh hưởng đến cột điện trung thế; nguy cơ ngã đổ nếu tiếp tục sạt lở taluy dương của đường giao thông.

Trên đây là báo cáo nhanh công tác ứng phó và tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã (*Cập nhật đến 9h00 phút ngày 28/10/2025*); Ban chỉ huy PTDS xã Ba Đình kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã; (*để báo cáo*);
- Thường trực HĐND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Đình Quang Trung**