

Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẦN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIẾT HẠI DO THIÊN TAI
(kèm theo Báo số: /BC-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2025)

TT	Danh mục đề xuất	Địa điểm	Hiện trạng hư hỏng sạt lở	Khối lượng (m3)	Chiều dài (km)	Sự cần thiết phải đầu tư	Dự kiến biện pháp khắc phục	Kinh phí (triệu đồng)		
								Tổng	Bước đầu	Tái thiết
1	Duy tu, sửa chữa tuyến đường bê tông xi măng từ thôn Nước Lô đi thôn Gò Khôn	- Đoạn cầu treo Nước Lô đến nhà Ông Bảy thôn Gò Khôn. - Từ nhà ông Bảy đi tổ D6 Gò Khôn	- Đoạn 1: Đất tràn qua đường, nền đường bong; nhiều điểm sạt lở tràn lên mặt đường hiện tại các phương tiện giao thông khó khăn trong việc lưu thông. - Đoạn 2: Nhiều điểm sạt lở taly dương, một số điểm taly âm nguy cơ đứt gãy	1000	2	Tuyến đường lưu thông chính của nhân dân thôn Gò Khôn	Duy tu, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông	2,500	2,000	500
2	Đầu tư xây dựng mới kè chống sạt lở bờ sông Sạt lở sông Lô	Tại tuyến đường từ km 36 đi Đảng ủy xã Ba Dinh Tại tuyến đường từ km 36 đi Đảng ủy xã Ba Dinh (Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Cường đến đoạn nhà ông Phạm Văn Na), thôn Nước Lô	Sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông và nhiều hộ dân sinh sống	100	1	Đảm bảo lưu thông suốt vì tuyến đường chính đi Đảng ủy xã và của người dân 3 thôn đi lại (<i>Nước Lô, Gò Khôn, Ba Nhà</i>)	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông	10,000	9,000	1,000
3	Đầu tư kè chống sạt lở tuyến đường từ thôn Nước Lô đi tổ Gò Lút thôn Ba Nhà (<i>đoạn từ nhà ông Phạm Văn Hưà đến đoạn nhà ông Phạm Văn Plum</i>)	Thôn Ba Nhà	Đất bị sạt lở, ảnh hưởng đường bê tông ở taluy âm và dương	150	2	Để đảm bảo cho người dân lưu thông; tuyến đường duy nhất của người dân tổ Gò Lút thôn Ba Nhà ra trung tâm xã	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông và đường giao thông	10,000	9,000	1,000
4	Đầu tư xây dựng mới kè chống sạt lở bờ Sông Tô tuyến đường xã Ba Tư-Ba Dinh (<i>đoạn từ nhà ông Phạm Duy Thức đến đoạn nhà ông Phạm Văn Minh</i>)	Thôn Gò Ghềm	Sạt lở bờ Sông Tô, ảnh hưởng đến tuyến đường giao thông, sản xuất nông nghiệp	100	0,5	Trục đường chính của thôn Gò Ghềm và tuyến đường liên xã Ba Tư-Ba Dinh; bảo vệ đường giao thông và sản xuất của người dân	Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông	9,000	8,000	1,000

TT	Danh mục đề xuất	Địa điểm	Hiện trạng hư hỏng sạt lở	Khối lượng (m3)	Chiều dài (km)	Sự cần thiết phải đầu tư	Dự kiến biện pháp khắc phục	Kinh phí (triệu đồng)		
								Tổng	Bước đầu	Tái thiết
5	Cầu Nước Tiên	Thôn Gò Ghềm	Bị sạt lở mái taly và chân khay		0.01	Trục đường chính đường liên xã (Xã Ba Torr - Ba Dinh), phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa để phát triển kinh tế 2 xã	Gia cố mái ta luy và chân khay cầu	500	500	
6	Tuyến đường từ km 36 đi trụ sở Đảng	thôn Làng Măng	Do ảnh hưởng mưa lớn. Dãy Nhà hiệu bộ bị nước thấm và chảy giữa phòng qua đường vết nứt của sàn. 16 phòng học bị nước mưa thấm chảy vào phòng học			Đảm bảo cho giáo viên và học sinh đi học	Khắc phục hư hỏng các phòng học cho giáo viên và học sinh	2,000	1,800	200
7	ủy xã Ba Dinh (đoạn từ nhà ông Phạm	Thôn Nước Lô	Cổng trường bị đổ ngã, một số thiết bị vui chơi cho trẻ em bị hư hỏng			Đảm bảo cho giáo viên và học sinh đi học	Khắc phục hư hỏng tường rào, cổng ngõ, thiết bị vui chơi	200		200
	Tổng cộng							34,200	30,300	3,900