

Phụ lục số: 01
DANH SÁCH HỘ DÂN THIẾT HẠI VỀ NHÀ Ở
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /9/2025 của UBND xã)

STT	Họ và tên	Nơi ở	Số lượng	Số khẩu	Ghi chú
I. Nhà bị thiệt hại dưới 30%					
1	Phạm văn Chậm	Tổ 4, Thôn Ba Nhà	1	4	Sạt lở ta luy dương đất đổ vào nhà
2	Phạm Văn Banh	Tổ 5 Gò Khôn	1	4	Sạt lở mái taluy âm
3	Phạm văn Hết	Thôn Ba Nhà	1	4	Sạt lở ta luy dương đất đổ vào nhà
TỔNG CỘNG			3	12	

Phụ lục số 03: CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BỊ THIẾT HẠI
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /9/2025 của UBND xã)

TT	Tên công trình	Vị trí	Tình trạng bị thiệt hại	Chiều dài bị thiệt hại (m)	KL đất (m3)	KL đá, bê tông (m3)	Ước giá trị thiệt hại (tr. đồng)
I	Các tuyến đường tỉnh quản lý			12			100
1	Tuyến Đường QL24 tại Km36+ 700m thuộc xã Ba Đình	Km36 + 700	Sạt bờ kè mái taluy âm	12			100
II	Các tuyến đường xã quản lý			-	2.982	-	1.466
1	Tuyến đường UBND xã Ba Giang (cũ) đi thôn Ba Nhà bị sạt lở tại 03 vị trí	Đoạn từ nhà ông Hua đến nhà bà Lung thôn Ba Nhà	Sạt lở đất mái taluy dương xuống đường		150		580
		Vị trí Suối Nước Lô	Xói lở cống tràn suối Nước Lô và sụp gãy cống thoát nước qua đường		1.050		
		Đoạn cống thoát nước Tổ Gò Lút, Gò Xuyên	Sạt lở taluy dương tại 03 vị trí		442		
2	Tuyến đường UBND xã Ba Giang (cũ)đi thôn Gò Khôn bị sạt lở taluy dương gây lấp nền đường tại 03 vị trí	Từ cầu treo Nước Lô – nhà ông Phạm Văn Bảy tổ 9 Gò Khôn	Sạt lở 1 điểm mái taluy dương		240		886
		Đoạn từ nhà ông Phạm Văn Bảy – nhà Văn hóa thôn Gò Khôn	Sạt lở 2 điểm mái ta luy dương tại 02 vị trí		900		
		Từ nhà ông Phạm Văn Hạ – nhà ông Phạm Văn Nước tổ 6 Gò Khôn	trôi hạng mục nền mặt đường và sạt lở mái ta luy âm làm gãy tách rời 04 cống thoát nước ngang		200		
Tổng cộng				12	2.982		1.566

TT	Tên công trình	Vị trí	Tình trạng bị thiệt hại	Ước giá trị thiệt hại (tr. đồng)
I. Kênh mương				350
1	Kênh Nước Xi	Xã Ba Giang (cũ)	Hư hỏng một số đoạn kênh dẫn nước và cụm chia nước.	350
II. Sạt lở bờ sông, suối, bờ biển				
2	Sạt lở núi tại Tổ 1, Tổ 6, Tổ 8 và Tổ 9 thôn Gò Khôn	Xã Ba Giang (cũ)	Ảnh hưởng đến 54 hộ/190 khẩu tại xã Ba Giang (cũ)	
Tổng giá trị ước thiệt hại				350

[REDACTED]

[REDACTED]

900

Phụ lục: 05. Kết quả di dời, sơ tán dân

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /9/2025 của UBND xã)

STT	Cấp độ rủi ro/ Địa điểm	Xen ghép tại chỗ		Sơ tán tập trung		
		Hộ	Khẩu	Hộ	Khẩu	Nơi đến
1	Thôn Gò khôn	22	85	10	35	
2	Thôn Gò Nước Lô	20	69	6	23	
3	Thôn Ba Nha	19	63	8	30	
Toàn huyện		61	217	24	88	

Phụ lục số 06: SẠT LỖ TƯỜNG RÀO TRỤ SỞ, TRƯỜNG HỌC
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /9/2025 của UBND xã)

TT	Tên công trình	Vị trí	Tình trạng bị thiệt hại	Ước giá trị thiệt hại (tr. đồng)
I	Trụ sở cơ quan, trường học			250
4	Trường Tiểu học và THCS xã Ba Đình bị tốc mái	xã Ba Đình	Tốc mái dẫy nhà 04 phòng	250
Tổng giá trị ước thiệt hại				250



900