

Số: 10/BC-PCTT

Ba Dinh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Tình hình ứng phó mưa lớn gây ra từ ngày 16/11/2025
trên địa bàn xã Ba Dinh
(Cập nhật đến 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2025)

1. Tình hình thời tiết, thiên tai:

- Từ đêm ngày 16/11/2025 đến ngày 17/11/2025 trên địa bàn xã mưa to đến rất to; lượng mưa đo được cao nhất tại trạm đo mưa (*trạm đo mưa Ba Giang*): 220,2mm; Ba Dinh 156,4mm; nước các sông, suối đang ở mức cao.

- Hiện nay trên tuyến đường từ QL24 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, nhiều đoạn đất đá tràn trên mặt đường rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, có 2 điểm sạt lở, đặc biệt có một điểm đoạn nhà ông Phạm Văn Na có nguy cơ sạt lở mái taluy dương rất cao và cung trượt rất lớn, nếu điểm này sạt lở thì hoàn toàn ách tắc giao thông; đường lên Gò Khôn có 06 điểm sạt lở từ Làng Chai đi Nhà văn hóa thôn Gò Khôn. Mưa lớn đã làm cho mực nước trên các sông dâng cao và chia cắt, cô lập tại các điểm xóm Đồng Lân thôn Kách Lang, xóm Tà Diu thôn Làng Măng, Tổ 4 thôn Nước Lang (11 hộ, xóm ông Đon).

2. Công tác chỉ đạo ứng phó

- Thực hiện Công điện số 09/CĐ/UBND ngày 15/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh; UBND xã ban hành Công văn số 966/UBND ngày 16/11/2025; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tiếp tục chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCHPTDS và Đội TNKK của xã và thôn chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phối hợp với Trưởng các thôn đã đặt các biển báo tại các cầu tràn (*khi nước dâng*) và đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di dời tại khu sạt lở thôn Gò Khôn, thôn Nước Lang và các điểm bị sạt lở bờ suối bờ sông.

- Cơ quan tham mưu công tác phòng chống thiên tai (*Phòng Kinh tế*) tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên liên hệ với các thôn để nắm bắt thông tin và có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.

3. Tổ chức di dời, sơ tán dân

Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các thôn chủ động tổ chức di dời, sơ tán (*khi cần thiết*) đối với các hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương

thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.

4. Tình hình thiệt hại

4.1. Về giao thông

- Hiện tại tuyến đường từ km 36 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, nhiều đoạn đất đá tràn trên mặt đường rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, có 6 điểm sạt lở; do mưa lớn chưa kiểm kê được khối lượng cụ thể.

- Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Gò Khôn nhiều điểm sạt lở tràn lên mặt đường hiện tại các phương tiện giao thông không lưu thông được; do mưa lớn chưa kiểm kê được khối lượng cụ thể.

- Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Gò Lút và Vùng Khâm có 2 điểm sạt lở; do mưa lớn khối lượng cụ thể chưa kiểm kê được

4.2. Sạt lở bờ sông, bờ suối

- Sạt lở 2 điểm bờ Sông Tô đoạn nhà Ông Phạm Văn Hoàng và đoạn gần nhà Ông Phạm Văn Na ảnh hưởng đến nhà người dân trên tuyến và đường giao thông.

- Sạt lở bờ sông Tô ở 3 điểm đoạn km 36, thuộc Tổ 3, 4 thôn Nước Lang, các điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 3-5m; hiện nay, các thôn đang tiếp tục kiểm tra và thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng.

4.3. Về nông nghiệp:

Một số diện tích ruộng của người dân bị thủy phá, hiện mưa lớn chưa tổ chức kiểm tra cụ thể.

4.4. Thiệt hại khác

Sạt lở đất ta lỵ dương gần nhà ông Phạm Văn Sáp khối lượng ước khoảng 10m³ qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà.

Trên đây là báo cáo nhanh công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn xã (*Cập nhật đến 15h00 phút ngày 17/11/2025*); Ban chỉ huy PTDS xã Ba Dinh kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã; (*để báo cáo*);
- Thường trực HĐND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.PKT

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Văn Ôn