

Số: 12/BC-PCTT

Ba Dinh, ngày 20 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO NHANH
Tình hình ứng phó mưa lớn gây ra
từ ngày 16-20/11/2025 trên địa bàn xã Ba Dinh
(Cập nhật đến 10 giờ 00 phút ngày 20/11/2025)

1. Tình hình thời tiết, thiên tai:

- Từ đêm ngày 16/11/2025 đến ngày 19/11/2025 trên địa bàn xã mưa to đến rất to; lượng mưa đo được cao nhất tại trạm đo mưa (*trạm đo mưa Ba Giang*): 211,0mm; Ba Dinh 107,8mm; nước các sông, suối dâng cao. Ngày 20/11/2025, lượng mưa và mực nước ở các sông, suối trên địa bàn xã đang giảm dần

- Tuyến đường từ QL24 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, nhiều đoạn đất đá tràn trên mặt đường rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, có 2 điểm sạt lở, đặc biệt có một điểm đoạn nhà ông Phạm Văn Na có nguy cơ sạt lở mái taluy dương rất cao và cung trượt rất lớn, nếu điểm này sạt lở thì hoàn toàn ách tắc giao thông; đường lên Gò Khôn có 06 điểm sạt lở từ Làng Chai đi Nhà văn hóa thôn Gò Khôn. Mưa lớn đã làm cho mực nước trên các sông dâng cao và chia cắt, cô lập tại các điểm xóm Đồng Lân thôn Kách Lang, xóm Tà Diu thôn Làng Măng (24 hộ, xóm ông Chử); Tổ 4 thôn Nước Lang (11 hộ, xóm ông Đon).

2. Công tác chỉ đạo ứng phó

- Thực hiện Công điện số 09/CĐ/UBND ngày 15/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh; UBND xã ban hành Công văn số 966/UBND ngày 16/11/2025; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tiếp tục chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCHPTDS và Đội TNKK của xã và thôn chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.

- Các thành viên Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phối hợp với Trưởng các thôn đã đặt các biển báo tại các cầu tràn (*khi nước dâng*) và đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động người dân di dời tại khu sạt lở thôn Gò Khôn, thôn Nước Lang và các điểm bị sạt lở bờ suối bờ sông.

- Cơ quan tham mưu công tác phòng chống thiên (*Phòng Kinh tế*) tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên liên hệ với các thôn để nắm bắt thông tin và có biện pháp tham mưu chỉ đạo kịp thời.

3. Tổ chức di dời, sơ tán dân

Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo các thôn chủ động tổ chức di dời, sơ tán *(khi cần thiết)* đối với các hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.

4. Tình hình thiệt hại

4.1. Về giao thông

- Hiện tại tuyến đường từ km 36 đi trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh, nhiều đoạn đất đá tràn trên mặt đường rất nguy hiểm khi tham gia giao thông, có 6 điểm sạt lở; ước khối lượng khoảng 100m³ đất đá.

- Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Gò Khôn *(đoạn cầu tren đến nhà ông Bảy và đoạn nhà ông Bảy đến Tổ 1 thôn Gò Khôn)* nhiều điểm sạt lở tràn lên mặt đường hiện tại các phương tiện giao thông không lưu thông được, ước khối lượng khoảng 1000 m³ đất đá.

- Tuyến đường từ trụ sở Đảng ủy xã Ba Dinh đi thôn Ba Nhà có 2 đoạn: Đoạn đi xóm Gò Lút và Vùng Khâm có 2 điểm sạt lở, ước lượng khoảng 15m³; đoạn từ Nước Tổ đi Gò Lút có nhiều điểm sạt lở ước khối lượng 100m³

- Tuyến đường BTXM lên tổ 1,2,3 thôn Kách Lang bị sạt lở taly dương, chiều dài 20m, nguy cơ tiếp tục sạt lở tràn qua đoạn tuyến, ước khối lượng sạt lở 100m³ đất đá.

- Tại cầu Nước Tiên bị sạt lở mái taly và chân khay thuộc thôn Gò Ghềm ảnh hưởng việc đi lại của phương tiện giao thông

4.2. Sạt lở bờ sông, bờ suối

- Sạt lở 2 điểm bờ Sông Tô đoạn nhà Ông Phạm Văn Hoàng và đoạn gần nhà Ông Phạm Văn Na ảnh hưởng đến nhà người dân trên tuyến và đường giao thông.

- Sạt lở bờ sông Tô ở 3 điểm đoạn km36, thuộc Tổ 3, 4 thôn Nước Lang *(2 điểm phía sau nhà ông Phạm Văn Ra, bà Phạm Thị Thanh)* các điểm sạt lở cách nhà dân khoảng 3m - 6m, 1 điểm ảnh hưởng đến diện tích sản xuất của người dân.

4.3. Về nông nghiệp

Một số diện tích ruộng của người dân bị thủy phá, hiện mưa lớn chưa tổ chức kiểm tra cụ thể.

4.4. Về vật nuôi

Thiệt hại về gia cầm, cụ thể: Hộ ông Phạm Văn Dỗ, địa chỉ: thôn Làng Măng, xã Ba Dinh bị nước cuốn trôi 83 con vịt và 55 con gà.

4.5. Thiệt hại khác

Có 03 điểm sạt lở đất gần nhà của các hộ dân tại thôn Gò khôn và thôn Ba Nhà cụ thể:

- Sạt lở taluy dương đất gần nhà ông Phạm Văn Sáp khối lượng ước khoảng 10m³ qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà hộ dân.

- Sạt lở taluy âm đất gần nhà ông Phạm Văn Tường khối lượng ước khoảng 5m³ qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà hộ dân.

- Sạt lở taluy dương đất gần nhà ông Phạm Văn Mêu khối lượng ước khoảng 8m³ qua theo dõi điểm sạt lở chưa ảnh hưởng đến nhà hộ dân.

Trên đây là báo cáo nhanh công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn xã (*Cập nhật đến 10h00 phút ngày 20/11/2025*); Ban chỉ huy PTDS xã Ba Đình kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã; (*để báo cáo*);
- Thường trực HĐND xã;
- UBNDTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, PKT_(Quynh)

TRƯỞNG BAN

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Phạm Văn Ôn**